



BNL の状況




INTT バレル

2023/03/12 作業終了時




North



South



South (Front View)



INTT バレル作業状況

	North	South
ROC 設置	✓	✓
ROC LV	作業中	✓
FPHX LV	作業中	✓
HV (Rack-ROC)		✓
HV (ROC-Ladder)		
Conversion cable		✓
温度計 (Rack-ROC)		?
温度計 (ROC-Ladder)		✓
ファイバー		
ROC 冷却		
ラダー冷却	作業中	作業中

INTT バレル作業状況



Position RC-5S ROC-23 (SE1)	Felix Ch#	ROC Port #	Ladder Name	Status	Data File Name	Comments
	0	A1	B0L007S	Good	010823_1729	25 cm μ -coax
	1	B3	B0L108S	Good	010823_1729	B1 didn't work, 25 cm μ -coax
	2	C1	B0L008S	Good	010823_1729	
	3	A2/A3	B1L110S	Good	010823_1729	
	4	B2	B1L010S	Good	010823_1729	
	5	C2/C3	B1L111S	Good	010823_1729	
	6	D2/D1	B1L011S	Good	010823_1729	

↪ C3 に変更