

核融合分野に貢献する加速器の仕様と実現可能性ワークショップ (ムーンショット目標10奥野プロジェクトキックオフワークショップ) 2025.4.17 JST東京本部別館

### 長谷川 純<sup>1</sup>, 高山 健<sup>2</sup>, 岡村 勝也<sup>2</sup>, 高野 進<sup>2</sup>

<sup>1</sup>東京科学大学,<sup>2</sup>KEK



## 誘導加速とは?



- ・磁性体コア内の磁束変化で生じる誘導電場により荷電粒子を加速.
- 1:1トランス → 1次側の低インピーダンス電源で2次側のビームを駆動.
- 磁性体コアの磁気飽和を防ぐためにリセットが必要.







 ・ 位相安定性の原理に囚われずに、長パルスのビームバンチ(スーパーバンチ)を 加速できる → 空間電荷効果を緩和し、加速粒子数を大幅に増やせる.



- 円形加速器において,誘導加速セルを用いた直流ビームの加速は可能か?[3]
  - [1] K. Takayama, et al.: Phys. Rev. Lett. 98, 054801 (2007)
  - [2] K. Takayama: *Nature Scientific Reports* **13**, 13595 (2023).
  - [3] 長谷川純,他:科研費基盤研究(B) 24K03200「円形加速器によるビーム直流加速のためのDC誘導加速セルの開発」

## 直流誘導加速の原理と課題



- ・ビームダクトに誘導電流を流すことで、磁性体コアのリセット操作に伴う減速電場の発生を防止 → 2台の誘導加速セルを同時に用いることで加速を持続.
- 高耐圧ダイオードのスイッチング特性, 放射線耐性, 外部磁束ストレージ



## 直流誘導加速器の3次元電磁場解析



4

• 直流誘導加速セル内での加速電場の発生と減速電場の抑制を実証.



## 直流誘導加速器の3次元電磁場解析



• 2つの加速ギャップに交互に加速電場が発生.減速電場は十分に抑制.







・ リセット中のコアの磁束( $\Phi_1$ )は、外部磁束ストレージ内に発生する逆向きの 磁束( $\Phi_1$ )によりキャンセル  $\rightarrow$  リセット操作に伴う正味の磁束変化はゼロ.



## リセット磁束の補償



補償電源により外部磁束ストレージに積極的に磁束を発生させることで、
 ビームダクトを流れる誘導電流(I<sub>2</sub>)をゼロにし、電磁石等への影響を回避.







- ・誘導加速器は<u>原理的に</u>大電流ビーム加速に適している.
- 数値解析およびモデル実験により、円形加速器における直流誘導 加速の原理を実証(実機を用いた原理実証実験を今年度に実施).
- ・核融合工学分野への応用を念頭に、直流誘導加速原理を利用した 大電流イオン加速器(直流誘導加速FFAG)の概念設計を進めている。
- 外部磁束ストレージと補償回路を組み込んだ線形直流誘導加速器についても検討中.



# **Backups**

## 磁束補償回路によるダクト電流の抑制(LTSpice) SCIENCE

#### 補償回路オフ



補償回路オン(1 kHz)



<sup>、</sup>セル電源1 MHz

## 直流誘導加速器の等価回路



• 非線形トランスモデルにより磁性体コアの飽和効果を考慮.



## LTSpiceによる直流誘導加速シミュレーション



- 外部磁束ストレージが飽和すると,誘導加速電圧が急速に低下.
- ・ 直流誘導加速の連続動作時間を制限.



## 応用例:EUV-FEL



- ・ シンクロトロン放射およびFEL放射によるビームエネルギー損失を直流誘導加速で補填.
- マイクロバンチ構造を保ちながら直流ビームによるFEL発振を行う.

