




sPHENIX status



X-WING installed at South side



- South側の動作確認終了後、Northの作業中
- X-Wingのインストール中にSouth側のケーブルをはずされる事案発生→動作確認やりなおし。

昨日の様子(今日は夜中まで)



- LV制御GUIも活躍中。
 - ハードウェア作業の合間にGUIも機能強化 & デバッグ
- South側はほぼ完了 → 一部やり直し
- North側をテスト中

FVTX HDD in Silicon lab resurrected

- FVTX PCからHDDをとりはずし、INTT-FEM用PCにとりつけて、HDDの中身を確認することに成功
 - バックアップを取っているところ